

LASERETÄISYYSMITTARI

KÄYTÖÖHJE



SW-D30



Turvallisuusmäärykset

Lue käytööhje huolellisesti ennen käyttöönottoa.

⚠ Lue kaikki objeetit ja turvallisuusmäärykset huolellisesti ennen käyttöä. Ohjeiden vastainen käyttö saattaa johtaa laitteeseen vaurioitumiseen, valkuutta mittaustuloksinsi tai aiheuttaa käyttäjälle vammoja. Laitetta ei saa itse avata eikä korjata.

⚠ Laitetta ei saa muuttua eikä muunella. Säilytävä lasten ja aiansintummaton ulottamattomissa.


⚠ Laserila osoittaminen silmään tai muihin ruumiinosaan on ehdottomasti kielletty. Älä suuntaa laseria voimakkaasti heijastaville pinnoille.

⚠ Koska elektromagneettinen sähely saattaa häirittää muiden laitteiden toimintaa, älä käytä laesmitaria lentokoneessa, lääkitintäilässä lähiesydesässä, palovaarallisessa tai räjähdyssalissa ympäristössä.

⚠ Paristojen ja mittauslaitetta ei saa heittää talousjätteisiin. Ne on kasteltava asianmukaisten laiken ja määärysten mukaisesti.

⚠ Jos teillä on ongelmia laitteen laadun yhteydessä tai kysymyksiä, kääntyksä paikallisen jälleenmyyjän tai valmistajan puoleen. Olemme valmiita tarjoamaan ratkaisuja.

Ammattimaiset osat ja hyvä laatu luovat maineen.



1> Toimintojen kuvaus

- Etummainen ja takimainen mittauspiste vaihdetaan pitämällä käynnistetyn etäisyysmittarin näppäin alas painettuna. Takimainen mittauspiste on oletusarvo.

2> Paristojen asentaminen

	Pituus	Pinta-ala	Tilavuus
1	0.000 m	0.000 m ²	0.000 m ³
2	0.00 m	0.00 m ²	0.00 m ³
3	0.0 in	0.00 ft ²	0.00 ft ³
4	0.00 ft	0.00 ft ²	0.00 ft ³
5	0 1/16 in	0.00 ft ²	0.00 ft ³
6	0'00" 1/16	0.00 ft ²	0.00 ft ³

3> Laitteen käynnistys / asetukset

- Poista ensin kansi paristokotelosta. Aseta paristot koteloon. Ota huomioon oikea napaissaus. Sulje paristokotelto.
- Mittariin sopivat vain 1,5 V AAA-alkaliparistot.
- Jos laite on käytämättä pitkän ajan, poista paristot kotelosta syöpymisen vältämiseksi.

4> Pääälle/pois painike

- Laite ja mittausmoodi käynnistetään painamalla näppäintä.
- Laite sammutetaan, pitämällä näppäintä alas painettuna noin 2 sekunnin ajan. Laite sammuu automaatisesti, kun se on ollut käytämättä yli 150 sekuntia.

5> Laserin käynnistys / sammutus

- Laser käynnistetään mittausmoodissa painamalla näppäintä. Näytön yläreunassa vasemmassa näky . Laite sammuu automaatisesti, kun se on ollut käytämättä yli 20 sekuntia.
- Kun laseria ei käytetä, se sammutetaan painamalla näppäintä.

6> Merkkiäinen päälle- ja poiskytkentä

- Kalibroinnin tuloksen tallentamiseksi sekä merkkiäisen päälle- ja poiskytkemiseksi paina näppäintä. Näytössä näky se alla vilkkuvat ja . Merkkiäinen pääle- tai poiskytkemiseksi paina näppäintä. Säätötoiminnosta poistumiseksi paina tai näppäintä.
- Jos käyttäjällä on vaikeaa löytää mittauskohdetta, voidaan käyttää neljää Pythagoras-muodua.

7> Pythagoras-toiminto

-
- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)

8> Etäisyyden mittäminen / laskenta / Pythagoras-toiminto

- Etäisyyden mittäminen / laskenta / Pythagoras-toiminto
- Etäisyyden kertamittaus
- Etäisyyden pitkäaikaismittaus

- Etäisyyden kertamittaus
- Etäisyyden pitkäaikaismittaus

- Etäisyyden kertamittaus

- Etäisyyden pitkäaikaismittaus

9> Tekniset tiedot

Ominaisuus	SW-D30
Mittausetäisyys	0.05-30m
Mittaustarkkuus	±2mm
Pienin näytettävä yksikkö	0.001m
Etäisyyden pitkäaikaismittaus	Kyllä
Pinta-ala / tilavuus	Kyllä
Pythagoras-toiminto	Kyllä
Automaattikalibointi	Kyllä
MAX ja MIN arvo	Kyllä
Yhteenv- ja vähenyslasku	Kyllä
Painikeäni pääla/pois	Kyllä
Taustavalo	Kyllä
Lasertyyppi	Luokka II 635nm, <1mW
Laserin automaattinen poiskytkentä	20s
Autom. poiskytkentä	150s
Säilytslampaatti	-20°C-60°C
Käytölämpötila	0°C-40°C
Säilytskosteus	20 %-80%RH
Energialaude	2x1.5VAAA
Pariston käytöikä	Jopa 6000 käytökertaa
Mitat	100x38x22mm

10> Pakkauksen sisältö

- Ole hyvä ja tarkista kaikkien tarvikkeiden olemassaolo seuraavan luetteloon mukaan.

Nro.	Tuote	Huomautus
1	Laseretäisyysmittari – 1 kpl.	
2	Paristo AAA – 2 kpl.	
3	Käytööhje – 1 kpl.	
4	Lahjalaatikko – 1 kpl.	

11> Huomautus:

- Käytä tähänlevyä mittausetäisyyden pidennämiseen päällä tai kun mittauskohteen heijastusominaisuudet ovat huonoja.


12> Laitteen huolto

- Laitetta ei saa säilyttää pitkää aika korkeissa lämpötiloissa eikä kosteudessa. Jos laite on käytämättä pitkän ajan, poista paristot, laita se ketoon ja säilytä viileässä ja kuivassa tilassa.
- Pidä laitteen pinta puhtaana. Poista pölyt pehmeällä kostalla rievulla, älä käytä puuhdistukseen syövyttäviä nesteitä. Laserin ulostuloa ja linssejä voidaan huoltaa optisen laitteen huolto-ohjeiden mukaisesti.

13> Vianetsintä

- Alempaan on esitetty muutamat vianilmoitukset:

Ilmoitus	Syy	Ratkaisu
Err1	Vastaanotettava signaali on liian heikko.	Valitse vahemman heijastavasta pinta. Käytä takaaheijastinlevyä.
Err2	Vastaanotettava signaali on liian voimakas.	Valitse vahemman heijastavasta pinta. Käytä takaaheijastinlevyä.
Err3	Paristo on tyhjä	Valitda paristo.
Err4	Käytölämpötila poikkeaa sallitusta.	Käytä laitetta sallitussa lämpötilassa.
Err5	Virhe Pythagoras-toiminnossa	Mittaa uudelleen ja varmista, että hypotenuusa olisi kateetteja pidempi.
Err6	Mittausalue ylitetti	Pysy salitulla mittausalueella.



ЛАЗЕРНЫЙ ДАЛЬНОМЕР

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



SW-D30



Правила безопасности

Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте правила безопасности.

△ Перед началом эксплуатации прочтите все инструкции и правила безопасности. Неправильное использование и инигрирование предоставленных здесь указаний может повредить устройство, повлиять на результаты замеров или нанести телесные повреждения пользователю. Устройство нельзя разбирать и ремонтировать.

△ С лазером запрещается производить недопустимые модификации или изменять его производительность. Храните прибор в недоступном для детей и несведущим людям месте.

△ Направление лазера в глаза или на другие части тела строго запрещено; направление лазера на сильно отражающую поверхность запрещено.

△ Из-за негативных электромагнитных воздействий в отношении других устройств не используйте дальномер в самолете или поблизости от медицинского оборудования, в пожаро- и взрывоопасной среде.

△ Батарейки и измерительное устройство нельзя выбрасывать в бытовой мусор, обращайтесь с ними в соответствии с соответствующими законами и постановлениями.

△ По любым вопросам, касающимся проблем с качеством прибора, или по другим вопросам обращайтесь к дистрибутору или производителю – мы готовы предлагать решения.

Профессиональное качество компонентов и хорошее качество – это наша репутация

1> Описание функций



▶ Настройка точки отсчета замера

- Для смены передней точки отсчета замера на заднюю нажмите с включенным лазером и удерживайте кнопку . По умолчанию расстояние измеряется от передней точки отсчета.


▶ Фоновая подсветка

- Фоновая подсветка включается / выключается автоматически. Для ее включения нажмите любую кнопку. Подсветка погаснет для экономии энергии, если в течение 15 секунд не будет произведено ни одного действия.

▶ Единица

- Для выбора единицы нажмите и удерживайте кнопку . Выбирать можно среди 6 следующих единиц.

2> Установка батареек



- Снимите крышку с гнезда для батареек и установите батареи с соблюдением полярности, затем поставьте крышку на место.

- Для прибора подходят только щелочные батареи AAA 1,5 V.

- Если прибор не используется, выньте батареи во избежание риска коррозии.

3> Запуск устройства / настройки

- ▶ Включение / выключение устройства
- Для запуска устройства и входа в режим измерения нажмите кнопку .

- Для выключения устройства удерживайте около 2 секунд кнопку . Если не совершать никаких действий, то устройство автоматически выключится через 150 секунд.

2> Включение / выключение лазера

- Нажмите для запуска лазера в режиме измерения, в правом верхнем углу экрана отобразится значок . Если не совершать никаких действий, то лазер автоматически выключится через 20 секунд.
- Если лазер вам не нужен, для его выключения нажмите кнопку или .

4> Измерение / вычисление расстояния / функции теоремы Пифагора

▶ Разовое измерение

- Для включения лазера и фокусировки нажмите кнопку . Для осуществления измерения снова нажмите кнопку . Результат отобразится в основной зоне экрана.

▶ Непрерывные измерения

- Чтобы начать непрерывные измерения, нажмите и удерживайте . В дополнительной зоне экрана отобразятся значения MAX и MIN. Мгновенный результат измерения отобразится в основной части экрана.

▶ Для выхода нажмите или .

▶ Вычисление площади

- Нажмите кнопку , на экране отобразится . Одна сторона четырехугольника будет мигать.

● Действуйте так:

- Нажмите один раз для измерения длины. Нажмите снова для измерения ширины. Вычисленное значение площади отобразится в основной зоне экрана. Результаты измерения длины и ширины отобразятся в дополнительной зоне экрана.

▶ Вычисление объема

- Для входа в режим вычисления объема дважды нажмите кнопку . На экране отобразится . Одна сторона куба будет мигать.

● Действуйте следующим образом:

- Нажмите для измерения длины. Нажмите еще раз для измерения ширины. Нажмите еще раз для измерения высоты.

Вычисленное значение объема отобразится в основной зоне экрана. Значения длины, ширины и высоты отображаются в дополнительной зоне экрана.

Для удаления моментальных результатов измерения и повторного осуществления измерения во время измерения нажмите .

▶ Функция теоремы Пифагора

- Для сохранения результата калибровки и входа в настройки включения / выключения звука нажмите . На экране отобразится значок и под ним будут мигать и . Для включения или выключения звука нажмите кнопку .
- На тот случай, когда пользователю трудно «пломбировать» цель, существует четыре режима теоремы Пифагора.

1> Вычислите второй катет, измерив гипотенузу и первый катет . Для входа в режим теоремы Пифагора трижды нажмите кнопку .

Следите за указаниями на мигающей иконке: Нажмите , измерьте длину гипотенузы

- (a) Нажмите , измерьте длину катета (b) Устройство вычислит длину второго катета (x)

2> Вычислите гипотенузу, измерив длину второго катета.

Четыре раза нажмите кнопку , пока один катет не станет мигать.

Следите за указаниями на мигающей иконке: Нажмите , измерьте длину одного катета

- (a) Нажмите , измерьте длину второго катета (b) Устройство вычислит длину гипотенузы (x)

3> Нажмите пять раз кнопку , пока гипотенуза на экране не начнет мигать.

Следите за указаниями на мигающей иконке: Нажмите , измерьте длину одной стороны (a)

- Нажмите , измерьте длину центральной линии (b) Нажмите , измерьте длину второй стороны (c) Устройство вычислит длину части катета (x)

5> Технические данные

Пункт	SW-D30
Рабочий диапазон	0.05-30 м
Точность измерения	±2 мм
Минимальная отображаемая единица	0.001 м
Непрерывное измерение	Да
Площадь / объем	Да
Режим теоремы Пифагора	Да
Автоматическая калибровка	Да
МАКС и МИН значение	Да
Сложение / вычитание	Да
Включение/выключение звука клавиш	Да
Фоновая подсветка	Да
Тип лазера	Класс II 635 нм, < 1 мВт
Автоматическое выключение лазера	20 с
Автоматическое выключение	150 с
Температура хранения	-20 °C~60 °C
Рабочая температура	0 °C~40 °C
Влажность при хранении	20%~80%RH
Питание	2×1.5V AAA
Срок службы батареи	до 6000 раз
Размеры	100×38×22mm

ПРИМЕЧАНИЕ:
Используйте прицельную пластину для увеличения диапазона измерения в дневное время или если у цели плохие отражающие свойства.

6> Обслуживание устройства

- Дальномер нельзя долгое время хранить в месте с высокими температурами и высокой влажностью воздуха; если устройство используется нечасто, выньте батареи, уберите дальномер в прозрачную сумку и храните его в прохладном и сухом месте.
- Содержите поверхность устройства в чистоте. Удалите пыль мягкой влажной тряпкой. Использовать едкие жидкости для очистки дальномера нельзя. За окношко для выхода луча лазера и фокусирующей линзой можно ухаживать в соответствии с процедурами по уходу за оптическими устройствами.

7> Сбои

- Ниже приведены некоторые возможные сообщения об ошибках:

Сообщение	Причина	Решение
Err1	Сигнал приема слишком слабый	Выберите поверхность, которая сильно отражает. Используйте отражающую пластину.
Err2	Сигнал приема слишком сильный	Выберите поверхность, которая слабо отражает. Используйте отражающую пластину.
Err3	Батарея разряжилась	Замените батареи.
Err4	Рабочая температура вышла за допустимые пределы	Используйте устройство при предусмотренной температуре.
Err5	Ошибка при измерении в режиме теоремы Пифагора	Измерьте снова и следите за тем, чтобы гипотенуза была больше, чем катеты.
Err6	Диапазон измерения превышен	Соблюдайте предусмотренный диапазон измерения.

8> Содержимое упаковки

- Проверьте, пожалуйста, наличие всех принадлежностей в соответствии со следующим списком.

№	Деталь	Примечание
1	Лазерный дальномер – 1 шт.	
2	Батареи AAA – 2 шт.	
3	Инструкция по эксплуатации – 1 шт.	
4	Подарочная коробка – 1 шт.	

LĀZERA TĀLMĒRS


IZMANTOŠANAS PAMĀCĪBA



1> Funkciju apraksts



2> Bateriju ielikšana



Drošības noteikumi

Pirms mērinstrumenta izmantošanas uzmanīgi iepazīstīt ar drošības noteikumiem.

⚠️ Pirms mērinstrumenta izmantošanas uzmanīgi iepazīstīt ar visiem drošības noteikumiem. Ja lāzeri izmanto, neievērojot šeit dotās pamācības, tas var sabojāties vai savaņot lietotāju, vai var samazināties mēriņumu precīzitātē. Mērinstrumentu nedrīkst izjaukt vai remontēt.

⚠️ Aizliegts mainīt lāzerstara jaudu vai izdarīt kādas citas neatļautas modifikācijas. Glabāt bēriem un nekompetentām personām nepieejamā vietā.

⚠️ Stīngri aizliegts lāzeru spīdināt acis vai vērst pret citām ķermenī daļām; aizliegts lāzeru vērst pret specīgi atslarojošu prieķiskumu virsmām.

⚠️ Tā kā mērinstruments var radīt elektromagnētiskos traucējumus citu ierīču darbā, neizmantojiet lāzeru līdzīgašā vai medicīnisko iekārtu tuvumā, ugunsnedrošā un sprādzenībilstamā vieta.

⚠️ Baterijas un mērinstrumentu nedrīkst izmest sadzīves atkritumos, to apstrādā saskaņā ar attiecīgajiem normatīvajiem aktiem un noteikumiem.

⚠️ Visos ar mērinstrumenta kvalitāti un citām problemām saistītojais jautājumos lūdzam griezties pie vietējā izplatītāja vai ražotāja. Mēs jums palīdzēsim.

Profesionāla detaļu kvalitāte un laba kvalitāte kļūst par prestižu

► Mērišanas punkta iestatīšana

- Lai nomainītu priekšējo un aizmugurējo mērišanas punktu, ieslēdz lāzeri un kādu brīdi  pogu tur nospiestā stāvoklī. Noklusējot ir aizmugurējais mērišanas punkts.
- Fona apgaismojums**
- Fona apgaismojums ir ieslēdzams / izslēdzams automātiski. Lai to ieslēgtu, nospiež jebkuri pogu. Ja 15 s laikā nekas netiek darīts, akumulatora enerģijas ekonomijas noīlākā apgaismojums izslēdzas.
- Vienība**
- Lai izvēlētos vienību spiež  pogas. Iespējams izvēlēties kādu no 6 vienībām.

	Garums	Laukums	Tilpums
1	0.000 m	0.000 m ²	0.000 m ³
2	0.00 m	0.00 m ²	0.00 m ³
3	0.0 in	0.00 ft ²	0.00 ft ³
4	0.00 m	0.00 ft ²	0.00 ft ³
5	0 1/16 in	0.00 ft ²	0.00 ft ³
6	0'00" 1/16	0.00 ft ²	0.00 ft ³

► Automātiska kalibrēšana un skaņas ieslēgšana-izslēgšana

1> Automātiska kalibrēšana

- Lai saglabātu precīzitāti, instrumentu var kalibrēt. Rīkojas šādā veidā: Izslēdz ierīci. Nospiež  un  brīdi patur šādā pozīcijā, līdz uz ekrāna parādās   apakšā mirgo numurs. Lai noreguletu numuru, nospiež   . Regulēšanas diapazons no 9 līdz 9 mm. Lai saglabātu kalibrēšanas rezultātu un ieletu skaņas ieslēgšanas un izslēgšanas iestatījumā, nospiež .

2> Skaņas ieslēgšana / izslēgšana

- Lai lāzeru ieslēgtu mērišanas režīmā, nospiež  pogu. Ja mērinstruments netiek izmantots 150 s, tas izslēdzas automātiski.
- Lāzera ieslēgšana / izslēgšana**
- Lai lāzeru ieslēgtu mērišanas režīmā, nospiež  ekraņa augšējā kreisajā stūrī parādās  ja mērinstruments netiek izmantots 20 s, tas izslēdzas automātiski.

- Kad lāzers nav vajadzīgs, nospiež izslēgšanas pogu .

● Ja mērķis ir grūti sasniedzams, var izmantot četrus Pitagora teorēmas režīmus.

4> Attāluma mērišana / aprēķināšana / Pitagora teorēma

► Atsevišķa mērišana

- Lai ieslēgtu lāzeri unnofokusētu, nospiež  pogu. Lai veiktu mēriju,  pogu nospiež vēlreiz. Rezultāts parādās uz displeja pamata laukuma.

► Nepārrauktā mērišana

- Lai uzsaktu nepārrauktu mērišanu,  pogu tur nospiestā stāvoklī. Ekrāna papildu laukumā tiek parādītas MAX un MIN vērtības. Tekošais mēriņumu rezultāts parādās uz ekrāna pamata laukuma. Lai izietu, nospiež  vai .

► Laukuma aprēķināšana

- Kad uz mirķi nospiež  uz ekrāna parādīties  . Mirgo cetrstūra viena sānu mala.

- Tālāk rīkojas šādi: Lai izmērtu garumu,  nospiež vienu reizi. Lai izmērtu platumu,  nospiež vēlreiz. Aprēķinātais laukums parādās uz ekrāna pamata laukuma. Garuma un platumu mēriņumu rezultāti redzami uz ekrāna papildu laukuma.

1> Izmērot hipotenūzu un otro kateti / aprēķinātās garumu.

- Lai ieslēgtu lāzeri unnofokusētu, nospiež  irīces reizes. Seko norādījumiem uz mirgojošās ikonas: Nospiež  izmēra hipotenūzas garumu (a). Nospiež  izmēra katetes garumu (b). Ierīce aprēķina otrās katetes garumu (x).

2> Aprēķina hipotenūzu, izmērot abu katēšu garumus.

-  pogu nospiež četras reizes, līdz sāk mirgot viena katete  . Seko norādījumiem uz mirgojošās ikonas: Nospiež  izmēra vienas katetes garumu (a) Nospiež  izmēra otras katetes garumu (b) Ierīce aprēķina hipotenūzas garumu (x)

3> pogu nospiež piecas reizes, līdz uz ekrāna sāk mirgot hipotenūza .

- Seko norādījumiem uz mirgojošās ikonas: Nospiež  izmēra vienas malas garumu (a) Nospiež  izmēra viduslīnijas garumu (b) Nospiež  izmēra otras malas garumu (c) Ierīce aprēķina katetes daļas garumu (x)

5> Tehniskie parametri

Punkts	SW-D30
Diapazons	0.05-30m
Mēriņumu precīzitāte	±2mm
Mazākā mēriņu vienība	0.001m
Nepārrauktā attāluma mērišana	Jā
Laukums / tilpums	Jā
Pitagora mēriņums	Jā
Automātiska kalibrēšana	Jā
MAX un MIN vērtība	Jā
Saskaitīšana / atņemšana	Jā
Taustiņu skapa ieslēgta / izslēgta	Jā
Fona apgaismojums	Jā
Lāzera tips	Klase II 635nm, < 1 mW
Automātiska izslēgšana	20 s
Uzglabāšanas temperatūra	-20°C-60°C
Darba vides temperatūra	+0...40 °C
Uzglabāšanas vides mitrums	20 %~80 % RH
Strāvas avots	2x1.5VAAA
Bateriju kalpošanas laiks	Līdz 6000 reizēm
Izmēri	100x38x22 mm

8> Iepakojuma saturs

- Lūdzu pārbaudiet vai ir visi komplektā piederumi pamatojoties uz doto sarakstu.

NR.	Detaļa	Piezīme
1	Lāzera tālmērs – 1 gab.	
2	Baterija AAA – 2 gab.	
3	Izmantošanas pamācība – 1 gab.	
4	Dāvanu kārba – 1 gab.	

PIEZĪME:

Izmanto mērķi mērišanas diapazona palīelināšanai dienā vai kad ir sliktā objekta atspoguļošanās.

6> Ierīces kopšana


- Mērinstrumentu nedrīkst glabāt karstumā vai mitrumā; ja mērinstrumentu izmanto retos gadījumos, izņem baterijas, ieliek pārnēsājamā maisīnā un noliek glabāšanai vēsā un sausa vietā.

- Rūpējieties par mērinstrumenta virsmas tīrību. Putekļus noķerta ar mikstu un mitru drānu, kodigus šķidrumus mēraparātā tīrīšanai nedrīkst izmantot. Lāzera iezuji un tā fokusēšanas lēcas kopj saskaņā ar optisko ierīču kopšanas procedūras noteikumiem.

7> Darba traucējumi

● Tālāk doti daži iespējamo kļūdu ziņojumi:

Zinojums	Celonis	Risinājums
Err1	Pārk vēžs uzvērāmās signāls	Izvēlēties spēcīgāku atspoguļojošu virsmu. Izmantojiet atspoguļojošo plātni.
Err2	Pārk spēcīgs uzvērāmās signāls	Izvēlēties mazāk atspoguļojošu virsmu. Izmantojiet atspoguļojošo plātni.
Err3	Baterijas ir izlādējusās	Normaliziet baterijas.
Err4	Prasībam neatliktošā darba temperatūrā.	Izmantojiet ierīci noteiktajā temperatūrā.
Err5	Kļūda Pitagora teorēmas mēriņums	Izmēriet vēlreiz un raugieties, lai hipotenūza būtu garāka par katētiem.
Err6	Pārīgās mēriņumu diapazoni	Levērojiet noteikto mēriņumu diapazonu.



LAZERINIS ATSTUMO MATUOKLIS EKSPLOATACIJOS VADOVAS



SW-D30



Saugos taisyklės

Prieš naudodamiesi prietaisu atidžiai perskaitykite taisykles.

△ Prieš naudodamiesi prietaisu atidžiai perskaitykite nurodymus ir taisykles. Naudodamiesi prietaisu nesilaikydami čia pateiktu nurodymu galite sugadinti prietaisą, paveikti matavimo rezultatau ar susizaloti. Neišmontuokite prietaiso ir neremontuojite jo.

△ Draudžiama neteisėtai modifikuoti lazerinį įrenginį arba keisti jo galimą. Laikytis vaikams ir nekompetentingiams asmenims nepasiekiamo vystoje.

△ Griežtai draudžiama nukreipti lazerio spindulį į akis ir kitas kūno dalis; griežtai draudžiama nukreipti lazerio spindulį į šviesą atspindinčius paviršius.

△ Nenaudokite matuoklio lektuvę ar šalia medicinos prietaisų, degioje ir sprogoje aplinkoje, nes elektromagnetinė spinduliuotė trukdys kitų prietaisų veikimui.

△ Baterijų ir matavimo prietaisų negalima išmesti į buitinų atliekų konteinerius – išmeskite juos pagal atitinkamus įstatymus ir kitus teisės aktus.


△ Iskilus bet kokiems klausimams dėl matuoklio kokybės arba kitaip klausiamasi kreipkitės į artimiausią prekybos atstovą arba gamintoją – jie pasiūsė paskilti sprendimus.

Profesionalams skirtų detalų kokybę
gaminių kokybę tam pačiomis prestižu

1> Funkcijų aprašas



2> Baterijų įdėjimas



3> Prietaiso paleidimas/nustatymai

- Nuimkite baterijų skyrius dangtelį, jeikite baterijas atsižvelgdam i poliškumą ir uždeikite dangtelį.
- Matuokliui tinka tik 1,5 V AAA šarminės baterijos.
- Jei matuoklis nesinaudojate, išimkite baterijas – taip išvengsite matuoklio korozijos.

3> Prietaiso paleidimas/nustatymai

- Įrenginio įjungimas/išjungimas
 - Norédami paleisti prietaisą ir įjungti matavimo režimą paspauskite mygtuką.
 - Norédami išjungti spauskite mygtuką maždaug 2 sekundes. Jei nieko nedarysite, prietaisas automatiškai išsijungs po 150 sek.
- Lazerio įjungimas/išjungimas
 - Norédami įjungti lazerų matavimo režime paspauskite ir ekrano viršutiniame kairiajame kampe pasirody . Jei nieko nedarysite, lazeris automatiškai išsijungs po 20 sek.
 - Jei lazerių nesinaudojate, išunkite ji paspaudami mygtuką.

Profesionalams skirtų detalų kokybę
gaminių kokybę tam pačiomis prestižu

4> Atstumo matavimas / apskaičiavimas / Pitagoras

4.1> Vienkartinis matavimas

- Paspausdami mygtuką įjungsite ir sufokusiuosite lazerį. Norédami matuoti dar kartą paspauskite mygtuką. Duomenys rodomi pagrindiniame ekrane.

4.2> Nuolatinis matavimas

- Norédami nuolatos matuoti palaikykite nuspaužę mygtuką. Papildomame ekrane rodomas MAX ir MIN vertės. Momentinis matavimo rezultatas rodomas pagrindiniame ekrane. Išjungsite paspaudami arba .

4.3> Ploto skaičiavimas

- Trumpai paspauskite ir ekrane pasirody . Žybčioja viena stačiakampio kraštine.
- Darykite taij:
 - Ilgiai matuoti vieną kartą paspauskite .
 - Pločiai matuoti dar kartą paspauskite . Apskaičiuotas plotas rodomas pagrindiniame ekrane.
 - Ilgio ir pločio matmenys rodomi papildomame ekrane.

4.4> Tūrio apskaičiavimas

5> Techniniai duomenys

Taškas	SW-D30
Darbinis diapazonas	0,05-30 m
Matavimo tikslumas	±2 mm
Mažiausias rodomas vienetas	0,001 m
Nuolatinis atstumo matavimas	Taip
Plotas / tūris	Taip
Pitagoro matavimas	Taip
Automatinis kalibravimas	Taip
MAX ir MIN vertė	Taip
Sudėties / atimties	Taip
Klavšių garso įjungimas / išjungimas	Taip
Fono apšvietimas	Taip
Lazerio tipas	Klasė II 635 nm, < 1 mW
Lazerio automatinis išjungimas	20 sek.
Automatinis išjungimas	150 sek.
Sandėlavimo temperatūra	-20 °C-60 °C
Darbinė temperatūra	0 °C-40 °C
Sandėlio drėgmė	20%-80% RH
Matavimo šaltinis	2x1,5V AAA
Baterijos veikimo trukmė	Iki 6000 kartų
Matmenys	100×38×22 mm

6> Pakuočės turinys

- Patirkinkite, ar yra visi šiame sąraše nurodyti reikmenys.

Nr.	Detalė	Pastaba
1	Lazerinis atstumo matuoklis – 1 vnt.	
2	AAA baterija – 2 vnt.	
3	Eksplotacijos vadovas – 1 vnt.	
4	Dovanų dėžutė – 1 vnt.	

PASTABA:

Naudodamiesi tiksline plokšteliu padidinkite matavimo diapazoną dienos metu arba kai blogos tikslinio ženklo atspindėjimo savybės.

6> Prietaiso priežiūra

6.1> Šešis kartus paspauskite ir ekrane ims žybčioti

- istrainės. Vykdykite žybčiojančios piktogramos nurodymus:
- Paspauskite , pamatuokite istrainės ilgi (a)
 - Paspauskite , pamatuokite kitos istrainės ilgi (b)
 - Paspauskite , pamatuokite statinio ilgi (c)
- Prietaisas apskaičiuoja statinio dalies ilgi (x)


Statiniai turi būti trumpesni už istrainėn, antraip pasirodis „err“ klaida. Norédami užtikrinti tikslumą įsitikinkite, kad visi matavimai prasideda nuo to paties taško.

6.2> Sudėties / atimties

- Prietaisą galima naudoti norint prideti ir atimti ilgi.
- Išunkite prietaisą.
- Norédami paleisti prietaisą sudėties ir atimties režimu paspauskite ir mygtuką.
- Išmatuokite ir gausite pirmajį atstumo rezultatą.
- Paskui paspaudę galésite pasirinkti „+“ arba „-“. Tęskite darbą.

PASTABA:

Jei prietaisais veikia sudėties arba atimties režimai, yų negalima perjungti į kitą matavimo režimą. Kitam matavimo režimui įjungti turėsite iš naujo paleisti prietaisą.



7> Trukdžiai

- Toliau yra pateikti galimi klaidų/gedimų pranešimai:

Klaida	Priežastis	Sprendimas
Err1	Priemimo signalas yra per stiprus	Stipriau paspauskite atspindimą plotą. Naudokite atspindžio plokštelię.
Err2	Priemimo signalas yra per stiprus	Naudokite mažesnį atspindžio plotą. Naudokite atspindžio plokštelię.
Err3	Išsielkiojo baterija	Pakeiskite bateriją.
Err4	Darbinė temperatūra yra už diapazono ribų	Naudokite prietaisą nurodytose temperatūros ribose.
Err5	Pitagoro matavimo paklauda	Išmatuokite dar kartą ir įsitikinkite, kad įjambinė yra didesnė už statinį.
Err6	Viršytas matavimo diapazonas	Laiķykites nurodyto diapazono.